

-> *Passage obligatoire au lave-bottes*

-> *Veiller à la fermeture des portes des ateliers*

-> *N'utiliser que les stylos et marqueurs distribués par l'entreprise (stylos monoblocs non démontables)*

-> *N'utiliser que les couteaux et les cutters pelicans distribués par l'entreprise*

ETAPE	TACHES DETAILLEES	POINTS DE VIGILANCE	ENREGISTREMENTS
PRISE DE POSTE	* Réunion Top 5 * Récupérer les fiches process traçabilité (FPT) fabrication * Rincer les pièces et les machines * Monter les machines * Rincer les couteaux manuels * Remplir d'eau la cuve de rétraction * Mettre en chauffe la cuve de rétraction * Contrôler les balances	<i>Ne pas introduire d'agrafes, de trombones, ... dans les ateliers</i> <i>Contrôle visuel de l'intégrité des pièces et du petit matériel</i>	X X
CONDITIONNEMENT	* Contrôler la température des produits * Mettre en crépine les palettes * Mettre en sachet * Peser les sachets * Appeler le chef d'équipe pour programmer le détecteur à métaux et passer les barrettes témoins * Passer les sachets au détecteur à métaux * Si arrêt du détecteur, appeler le chef d'équipe pour le réarmement du détecteur et le contrôle des sachets * Cliper les sachets * Passer les sachets en cuve de rétraction * Prélever les témoins pour l'échantillothèque * Mettre les sachets en clayette * Identifier les clayettes avec des étiquettes traçabilité * Remplir la FPT et la transférer en sortie de ligne * Mettre en trempage les crépines dans un bain acide pendant la nuit	<i>Poids minimum = 970g puis appoint avec la moutarde jusqu'à 1kg</i> <i>Contrôle du vide</i>	X X X X

ETAPE	TACHES DETAILLEES	POINTS DE VIGILANCE	ENREGISTREMENTS
DEGROSSISSAGE	* Vider la cuve de rétraction * Démonter les pièces des machines * Dégrossir les pièces et les machines à la moyenne pression * Ramener les clayettes vides au lavage * Nettoyer la balance * Nettoyer et mettre en trempage les couteaux manuels et les tabliers * Ramener les feuilles d'enregistrement au chef d'équipe	<i>Contrôle visuel de l'intégrité des pièces et du petit matériel</i>	X